Client

Nom : Riadh GHRIBI

Adresse : 10 place de la brigadière Cormeilles en parisis 95240 France

Informations de l'intervention

Technicien(s) : DUPOND Nicolas

Date d'intervention : 01-10-2026

Détails de l'intervention:

Titre	Inspection complète du véhicule
Projet	-
Type d'intervention	DIAGNOSTIC
Adresse	12 Rue Fessart Paris 75019 France


Description :

Réaliser un contrôle visuel du véhicule, documenter son état par zone, relever les éventuelles anomalies et valider l'inspection avec preuves photo.

1. **Contexte**
   Inspection réalisée dans un parking en sous-sol, avec possibilité de travailler **hors connexion**. Le technicien complète le formulaire, prend les photos nécessaires et synchronise les données dès le retour du réseau.
2. **Résultat attendu**
   État du véhicule documenté, anomalies identifiées, évaluation globale renseignée et rapport d'inspection généré automatiquement.



OptiTask • Tous droits réservés © 2026

1. Client & véhicule

Nom du client	Bart simpson
Marque	Vw
Modèle	Polo
Immatriculation	Ww123xx
Kilométrage	90000
Partager ma position	**Adresse :** 5 Rue Boieldieu, 95240 Cormeilles-en-Parisis, France 48.96907868050455, 2.1932290697887 
Photo générale du véhicule	


OptiTask • Tous droits réservés © 2026

2. Face avant


Photo face avant	
État face avant	5 / 5
Feux avant endommagés	Non
Pare-chocs endommagé	Oui
Photo rapprochée	

OptiTask • Tous droits réservés © 2026

3. Côté gauche

Photo côté gauche	
État carrosserie gauche	5 / 5
Rayure / choc	Non
Pneu gauche endommagé	Non

4. Face arrière

Photo face arrière	
État face arrière	5 / 5
Feux arrière endommagés	Non
Pare-chocs arrière endommagé	Non



OptiTask • Tous droits réservés © 2026

5. Côté droit


Photo côté droit	
État carrosserie droit	5 / 5
Rayure / choc	Non
Pneu droit endommagé	Non

OptiTask • Tous droits réservés © 2026


6. Moteur

Photo compartiment moteur	
État moteur apparent	5 / 5
Fuite détectée	Oui
Zone	Radiateur
Type	Liquide de refroidissement
Téléchargement d'images multiples	

OptiTask • Tous droits réservés © 2026

7. Habitacle & tableau de bord

Photo tableau de bord	
État intérieur	5 / 5
Voyant d'alerte présent	Oui
Type de voyant	Batterie
État sellerie / habitacle	5 / 5

OptiTask • Tous droits réservés © 2026

8. Coffre

Photo coffre	
État du coffre	5 / 5
Roue de secours présente	Oui

9. Évaluation finale

État extérieur global	5 / 5
État intérieur global	5 / 5
État mécanique apparent	4 / 5
Évaluation globale du véhicule	4 / 5
Recommandation	RAS
J'atteste avoir réalisé l'inspection complète du véhicule et vérifié les informations renseignées.	Accepté

OptiTask • Tous droits réservés © 2026