Client

Nom : Riadh GHRIBI

Adresse : 10 place de la brigadière Cormeilles en parisis 95240 France

Informations de l'intervention

Technicien(s) : DUPOND Nicolas

Date d'intervention : 01-10-2026

Détails de l'intervention:

Titre	Réparation d'un chauffage
Projet	-
Type d'intervention	MAINTENANCE
Adresse	34 Boulevard Voltaire Asnières-sur-Seine 92600 France


Description :

Le client signale un dysfonctionnement du chauffage. Le technicien doit contrôler la commande, le chauffage et l'armoire commune, identifier la cause, effectuer la réparation puis vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

Remettre le chauffage en fonctionnement et documenter l'intervention avec les preuves avant/après.


1. Client

Nom du client	Riadh ghribi
Partager ma position	**Adresse :** 9 Rue de Nancy, 95240 Cormeilles-en-Parisis, France 48.96814551403031, 2.1926523333206296



OptiTask • Tous droits réservés © 2026

2. État avant intervention

Photo de la commande / thermostat	
Photo du chauffage	

OptiTask • Tous droits réservés © 2026


Photo de l'armoire commune	
Commentaire	Armoire Ok

3. Diagnostic & réparation

Cause identifiée	Fuite, Pression insuffisante
Action réalisée	Purge du circuit, Réinitialisation du système
Pièce remplacée ?	Oui
Pièce remplacée	

OptiTask • Tous droits réservés © 2026

4. Contrôle après réparation

Photo du chauffage après réparation	
Test de fonctionnement effectué ?	Oui
Problème résolu	Oui

5. Validation

Commentaire final	Problème résolu
Je confirme que l'intervention a été réalisée et contrôlée.	Accepté
Signature client	**Sachez Riadh** Signé électroniquement par OTP (SMS) 0758514952 2026-10-01 09:39

OptiTask • Tous droits réservés © 2026